

Lista sensori compatibili:

PIR: 2020, 8090, 8080 (solo spostando i jumper)

Magnetici: 003, 001 (solo spostando i jumper),

Sensore vibrazione (solo spostando i jumper)

Modulo TX 433

Lista sensori ancora NON compatibili:

PIR: 8070

Magnetici: 002, 005, 006

La lista verrà aggiornata dopo la modifica da parte della fabbrica che renderà compatibile la centrale con altri sensori a listino.